

Prestador do Serviço: CORSAN

Local: Erechim/RS

Data: 13/06/2019

Unidades do sistema vistoriadas: Barragem de Captação do Rio Cravo, TAU's e Chaminé de Equilíbrio

Barragem de Captação

As instalações da captação (barragem, torre de tomada, canal, poço de sucção, acessórios e afins) estão em condições adequadas de conservação e/ ou operação.	SIM
O acesso à unidade está em condições adequadas de uso, evitando o risco de acidentes a circulação de pessoas e/ou a movimentação de equipamentos e materiais.	SIM
A área está devidamente cercada.	SIM
Existência de identificação da área.	NÃO



Foto 1 – Barragem de captação



Foto 2 – Acesso à barragem

Tanque de Alimentação Unidirecional I (TAU I)

Existência de vazamentos aparentes.	NÃO
A estrutura civil do TAU está em condições adequadas de conservação.	SIM
A área está devidamente cercada.	NÃO
O portão é mantido enclavado ou com dispositivo (cadeado) para impedir o acesso de pessoas não autorizadas à área.	NÃO

Obs.: Não há portão.




Foto 3 – TAU I



Foto 4 – Acesso à TAU I


O acesso à unidade está em condições adequadas de uso, evitando o risco de acidentes a circulação de pessoas e/ou a movimentação de equipamentos e materiais.	SIM
Existência de identificação da área.	NÃO
Pintura em condições adequadas de conservação.	Concreto Aparente
Existência de escada de acesso à cobertura, com devida proteção.	SIM
Realização de limpeza periódica da área; Condições adequadas de limpeza.	NÃO Vegetação em excesso

Tanque de Alimentação Unidirecional II (TAU II)

Existência de vazamentos aparentes.	NÃO
A estrutura civil do TAU está em condições adequadas de conservação.	SIM
A área está devidamente cercada.	SIM
O portão é mantido encaixado ou com dispositivo (cadeado) para impedir o acesso de pessoas não autorizadas à área.	SIM
	
Foto 5 – TAU II	
O acesso à unidade está em condições adequadas de uso, evitando o risco de acidentes a circulação de pessoas e/ou a movimentação de equipamentos e materiais.	SIM
Existência de identificação da área.	NÃO
Pintura em condições adequadas de conservação.	Concreto Aparente
Existência de escada de acesso à cobertura, com devida proteção.	SIM
Realização de limpeza periódica da área; Condições adequadas de limpeza.	NÃO Vegetação em excesso

Chaminé de Equilíbrio

Existência de vazamentos aparentes.	NÃO
A estrutura civil do TAU está em condições adequadas de conservação.	SIM
A área está devidamente cercada.	SIM
O portão é mantido encaixado ou com dispositivo (cadeado) para impedir o acesso de pessoas não autorizadas à área.	SIM
O acesso à unidade está em condições adequadas de uso, evitando o risco de acidentes a circulação de pessoas e/ou a movimentação de equipamentos e materiais.	SIM
Existência de identificação da área.	NÃO
Pintura em condições adequadas de conservação.	Concreto

	Aparente
Realização de limpeza periódica da área; Condições adequadas de limpeza.	NÃO Vegetação em excesso
	
Foto 6 – Chaminé de Equilíbrio	

Considerações Finais e Recomendações

- Identificação de todas as áreas;
- Instalação de portão para impedir acesso de pessoas não autorizadas no TAU I;
- Realização de limpeza periódica nas áreas do TAU I, TAU II e Chaminé de Equilíbrio.

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais
AGER Erechim

Paulo Henrique Soligo
Engenheiro Civil
AGER Erechim