

## RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO – RTF 012/2019 REPAROS SANEAMENTO BÁSICO

| Recomposição de Asfalto CBUQ Espessura de 4 cm   |                  |
|--|------------------|
| Local  | Data da Vistoria |
| Rua Alemanha, nº 300   | 28/11/2019       |
|  <p>Recomposição adequada.</p>  |                  |
| Rua Manoel Melotto, nº 87  | 28/11/2019       |
|  <p>Recomposição adequada.</p> |                  |

Avenida Comandante Kraemer, nº 1125

28/11/2019



Recomposição adequada.

Avenida Comandante Kraemer, nº 1355

28/11/2019



Recomposição razoável.

Av. Amintas Maciel, nº 96

28/11/2019



Recomposição adequada.

Rua Passo Fundo, nº 201

03/12/2019



Recomposição adequada. Entretanto, ainda não tinha sido realizado o conserto do meio-fio no canteiro central.

Av. Maurício Cardoso, nº 1600 Chac 46

10/12/2019



Recomposição adequada.

Rua Bortolo Balvedi, nº 1320

12/12/2019



Recomposição adequada.

Rua Bortolo Balvedi, nº 537

12/12/2019



Recomposição adequada.

## Recomposição de Passeio

**Local**

**Data da Vistoria**

Rua Passo Fundo, nº 201

03/12/2019



Recomposição adequada.

Rua Uruguai, nº 577

03/12/2019



Recomposição adequada.

Rua José Sponchiado, nº 387

10/12/2019



Recomposição adequada.

Rua Henrique Schwerin, nº 431

10/12/2019



Recomposição regular. Superfície desgastada.

Av. Sete de Setembro, nº 206

10/12/2019



Recomposição adequada.



| <b>Recomposição de Calçamento</b>  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Local</b>   | <b>Data da Vistoria</b> |
| Rua João Carlon, nº 112  | 03/12/2019              |
|  <p>Recomposição irregular. Pedras soltas, falta de compactação e consequente desagregação.<br/>Encaminhado ofício à Corsan para resolução do problema.</p> |                         |
| Rua Amado Fagundes, nº 752   | 03/12/2019              |
|  <p>Recomposição adequada.</p>   |                         |

Rua Santa Rosa, nº 144

03/12/2019



Recomposição regular. Falta de compactação, algumas pedras estão desagregando.

Rua Guarani, nº 84

12/12/2019



Recomposição adequada.

## Consertos de Vazamentos, ligações de ramal

**Local**

**Data da Vistoria**

Rua Machado de Oliveira, nº 50

19/11/2019



Conserto de vazamento em ramal de 25mm, reclamação recebida pelo call center da Corsan, serviço realizado em aproximadamente 45 min, o abastecimento do setor foi desligado por uns 30 minutos.

Rua Santo Inácio, esquina com a Rua José Mokva

28/11/2019



Conserto de vazamento em ramal de 25mm, reclamação recebida pelo call center da Corsan, serviço realizado em aproximadamente 60 min, o abastecimento do setor não foi desligado.  
Obs: Após o conserto a rua ficou coberta com uma camada de lama proveniente da terra retirada para o conserto. Nesse caso recomendou-se, inclusive para próximos serviços que resultem em situações semelhantes, a limpeza da via.

Rua Manoel Melotto, nº 184

28/11/2019



Conserto de vazamento em ramal de 25mm, reclamação recebida pelo call center da Corsan, serviço realizado em aproximadamente 45 min, o abastecimento do setor não foi desligado. Obs: Nesse caso foi trocado todo o ramal de ligação.

**Obs:** Nos consertos considerados irregulares/inadequados e alguns razoáveis, foram enviadas notificações à Corsan para adequação dos mesmos.

---

**Marcos César Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**  
**AGER Erechim**

---

**Paulo Henrique Soligo**  
**Engenheiro Civil**  
**AGER Erechim**