


**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO – RTF 021/2020
REPAROS SANEAMENTO BÁSICO**

Recomposição de Asfalto CBUQ Espessura de 4 cm	
Local	Data da Vistoria
Rua João Zanella, nº 71	20/08/2020
	
Recomposição adequada.	
Rua Eustácio Santolin, nº 106	20/08/2020
	
Recomposição adequada.	

Av. Amintas Maciel, nº 1071	20/08/2020
 <p data-bbox="635 1160 959 1198">Recomposição adequada.</p>	
Rua Marcelino Ramos, nº 64	20/08/2020
 <p data-bbox="635 1960 959 1998">Recomposição adequada.</p>	

Av. Farrapos, nº 20 e 33

20/08/2020



Recomposição adequada.

Rua Atílio Ongaratto, nº 272

20/08/2020



Recomposição adequada.

Rua Hermínio Dal Mas, nº 605

20/08/2020



Recomposição adequada.

Rua Jacó Luiz Busatta, nº 231

20/08/2020



Recomposição adequada.

Rua Daniel Durli, nº 605 – Próximo ao posto

20/08/2020



Recomposição adequada.

Recomposição de Passeio	
Local	Data da Vistoria
Rua Jacó Luiz Busatta, nº 231	20/08/2020
 <p style="text-align: center;">Recomposição regular.</p>	
Rua Atílio Ongaratto, nº 272	20/08/2020
 <p style="text-align: center;">Recomposição adequada.</p>	
Rua São José, nº 316	25/08/2020



Recomposição adequada.

Recomposição de Calçamento	
Local	Data da Vistoria
Rua Jacarandá, nº 616	25/08/2020
 <p style="text-align: center;">Recomposição adequada.</p>	
Rua Jacarandá, nº 180	25/08/2020
 <p style="text-align: center;">Recomposição regular.</p>	

Rua São José, nº 316

25/08/2020



Recomposição adequada.

Rua Leopoldo Schmidt, nº 168

25/08/2020



Recomposição adequada.

Rua Serafim Berto esquina com Rua Comandante Kraemer

08/09/2020



Recomposição adequada.

Rua José Pigozzo, nº 337

08/09/2020



Recomposição regular.

Consertos de Vazamentos, ligações de ramal

Local

Data da Vistoria

Rua Neri Silveira esquina com a Rua Antônio Dal Molin

18/08/2020



Conserto de vazamento resultante da execução de asfalto na rua.

Rua Hiram Sampaio, em frente a ETA II

25/08/2020



Instalação de nova tubulação da saída da ETA II, para dividir a distribuição de água do bairro industrial com a água bombeada para a ETA I.



Recomposição asfáltica adequada, falta recomposição dos passeios.

Rua Jacinto Godoy esquina com Rua Torres

15/09/2020



Conserto de vazamento no ramal de ligação. O abastecimento da rua não foi interrompido.

Erechim/RS, 15 de setembro de 2020

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais
AGER Erechim

Paulo Henrique Soligo
Engenheiro Civil
AGER Erechim