

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 010/ 2022 – RTF

Fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim-RS

Prestador do Serviço: Empresa de Transportes Gaurama LTDA

Local: Garagem da Empresa

Data: 30/06/2022

Quantidade de veículos vistoriados: 8

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 30 de Junho de 2022, realizou-se fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim. Para verificar o serviço prestado pela concessionária, os trabalhos de regulação e fiscalização são amparados pelo contrato de concessão, leis, decretos e resoluções da AGER.

A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização na empresa Gaurama foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim.

| | |
|---|--|
| VEÍCULO VISTORIADO Nº: 224 | PLACA: IWJ-0281 |
| MOTORISTA: | |
| Veículo funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |
| Abertura das portas ocorreu normalmente | SIM |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 248

PLACA: IYU-3783

MOTORISTA:

| | |
|---|--|
| Veículo funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |
| Abertura das portas ocorreu normalmente | SIM |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

| | |
|---|--|
| VEÍCULO VISTORIADO Nº: 250 | PLACA: IYU-3841 |
| MOTORISTA: | |
| Veículo funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |
| Abertura das portas ocorreu normalmente | SIM |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

| | |
|--|-----------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó. | RAZOÁVEL |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

| | |
|--|-----------------|
| VEÍCULO VISTORIADO Nº: 240 | PLACA: IYU-3879 |
| MOTORISTA: | |
| Veículo funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |

| | |
|---|--|
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |
| Abertura das portas ocorreu normalmente | SIM |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

| | |
|--|-----------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó. | RAZOÁVEL |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |




Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

| | |
|---|--|
| VEÍCULO VISTORIADO Nº: 252 | PLACA: IYU-3887 |
| MOTORISTA: | |
| Veículo funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |
| Abertura das portas ocorreu normalmente | SIM |



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.
 Obs: Elevador com muito pó.

RAZOÁVEL

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.

SIM

Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização

SIM




Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

| | |
|---|--|
| VEÍCULO VISTORIADO Nº: 246 | PLACA: IYU-3817 |
| MOTORISTA: | |
| Veículo funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |
| Abertura das portas ocorreu normalmente | SIM |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

| | |
|--|----------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó. | RAZOÁVEL |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

| | |
|--|--|
| VEÍCULO VISTORIADO Nº: 232 | PLACA: IYT-5088 |
| MOTORISTA: | |
| Veículo funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |
| Abertura das portas ocorreu normalmente | SIM |
|  <p>Foto 1 Plataforma Elevatória</p>  <p>Foto 2 Interior do veículo</p> | |
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó. | RAZOÁVEL |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

| | |
|---|--|
| VEÍCULO VISTORIADO Nº: 190 | PLACA: IRH-9330 |
| MOTORISTA: | |
| Veículo funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |
| Abertura das portas ocorreu normalmente | SIM |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.
Obs: Elevador com muito pó e ferrugem.

RAZOÁVEL

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.

SIM

Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização

SIM




Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Acentos preferenciais

Obs: A empresa será notificada para ter mais cuidado com a limpeza e conservação dos elevadores.

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais
AGER Erechim

Edgar Radeski
Diretor Administrativo-Financeiro
AGER Erechim