



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 546/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 03 de abril de 2023.

Ao Sr. Valdir Farina,  
Diretor Presidente,  
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER,  
Erechim/RS.

**Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização nº 019/2022 – município de Erechim.**

Senhor Diretor,

Em resposta ao Ofício Ag. nº 13/2023, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização, Processo nº 019/2022, referente à fiscalização de pressões realizada no município de Erechim, encaminhamos em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, apresentado pela Superintendência Regional Planalto e validada pela Diretoria de Operações da Companhia.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,  
Superintendente de Relações Institucionais.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: Relatório de Fiscalização 19/2022**

Município de Erechim


Visita realizada no dia 22/12/2022

Para tanto, no dia 22 de dezembro de 2022, através do convênio firmado entre as Agências AGER e Agesan-RS, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) no Município de Erechim. A fiscalização teve como objetivo verificar se o SAA está de acordo com a Resolução Normativa AGE n. 002/2020 da Agesan-RS, item 2.2.4 do Manual de Fiscalização.

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2022.

  
FLAVIO PERIN  
Superintendente Regional Adjunto  
Matrícula 7621-6  
SURPLA/CORSA

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor especificado de 50 mca (77 mca), Rua Vítório Dom
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede de distribuição excedeu valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Situação será analisada pelos funcionários da rede, in loco.	Julho de 2023.

**FLAVIO PERIN**  
Superintendente Regional Adjunto  
Matricula 7621-6  
SURPLA/CORSAN

Silvano Prativiera -  
Mat. 152975 - Gestor  
Coordenadoria  
Operacional de  
Erechim - Corsan  
Assinado de forma digital  
por Silvano Prativiera - Mat.  
152975 - Gestor  
Coordenadoria Operacional  
de Erechim - Corsan  
Dados: 2023.04.03 14:12:59  
-03'00'

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor especificado de 50 mca (56 mca), Rua Baltazar Gaspar, n.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede de distribuição excedeu valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Situação será analisada pelos funcionários da rede, in loco.	Julho de 2023.

**FLAVIO PERIN**  
 Superintendente Regional Adjunto  
 Matrícula 7621-6  
 RPLA/CORSAN

Silvano Prativiera -  
 Mat. 152975 - Gestor  
 Coordenadoria  
 Operacional de  
 Erechim - Corsan

Assinado de forma digital por  
 Silvano Prativiera - Mat.  
 152975 - Gestor  
 Coordenadoria Operacional  
 de Erechim - Corsan  
 Dados: 2023.04.03 14:13:13  
 -03'00"