

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

**Local:** Erechim/RS

**Data:** 18/06/2019

**Unidades do sistema vistoriadas:** Veículos do Transporte Coletivo Urbano

**Veículo vistoriado n°:** 222

**Placa:** IWJ-0283

**Motorista:** Claudemir Meneghat

**ACESSIBILIDADE:**

|   |  |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada  | <b>SIM</b>                                   |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste  | <b>SIM</b>                                   |
| Motorista soube operar a plataforma   | <b>SIM</b>                                   |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | <b>SIM</b><br><b>Espaço para uma cadeira</b> |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo



Foto 3 Espaço reservado para cadeira de rodas

### HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

|  |            |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.                                     | <b>SIM</b> |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.   | <b>SIM</b> |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | <b>SIM</b> |

**Veículo vistoriado n°:** 244

**Placa:** IYU-3846

**Motorista:** Luiz Olívio

### ACESSIBILIDADE:

|   |  |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada  | <b>SIM</b>                                   |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste  | <b>SIM</b>                                   |
| Motorista soube operar a plataforma   | <b>SIM</b>                                   |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | <b>SIM</b><br><b>Espaço para uma cadeira</b> |



Foto 1 Veículo

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

|  |            |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.                                     | <b>SIM</b> |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.   | <b>SIM</b> |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | <b>SIM</b> |

---

**Marcos Cesar Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**  
**AGER Erechim**

---

**Paulo Henrique Soligo**  
**Engenheiro Civil**  
**AGER Erechim**