

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

**Local:** Erechim/RS

**Data:** 17/10/2019

**Unidades do sistema vistoriadas:** Veículos do Transporte Coletivo Urbano

**Veículo vistoriado nº:** 228

**Placa:** IYT-4982

**Motorista:** Givanildo Bassaneze

#### ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 - Plataforma Elevatória

Obs: O veículo estava em processo de limpeza.

## HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 – Informações valor da tarifa e telefone AGER



Foto 3 – Identificação do Itinerário



**Veículo vistoriado n°:** 232  
**Motorista:** Célio Nunes da Silva

**Placa:** IYT-5088

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 - Plataforma Elevatória

## HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 – Informações valor da tarifa e telefone AGER



Foto 3 – Identificação do Itinerário

**Veículo vistoriado n°:** 246  
**Motorista:** Edionilson Santa Catarina

**Placa:** IYU-3817

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória





Foto 2 Veículo com a plataforma elevatória no nível para embarque/desembarque

### HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>

**Veículo vistoriado n°:** 248  
**Motorista:** Amarildo Biesek

**Placa:** IYU-3783

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Espaço Reservado para cadeirantes, próximo à plataforma elevatória

### HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>

**Veículo vistoriado n°:** 252  
**Motorista:** Claudiomir Torres

**Placa:** IYU-3887

### ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 - Plataforma Elevatória

Obs: O veículo estava em processo de limpeza.



## HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 – Informações valor da tarifa e telefone AGER



Foto 3 – Identificação do Itinerário

**Veículo vistoriado n°:** 254  
**Motorista:** Amarildo Biesek

**Placa:** IYU-3868

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo



Foto 3 Espaço reservado para cadeirantes

## HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

---

**Marcos Cesar Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**  
**AGER Erechim**

---

**Paulo Henrique Soligo**  
**Engenheiro Civil**  
**AGER Erechim**