

Prestador do Serviço: Empresa de Transportes Gaurama LTDA

Local: Erechim/RS

Data: 21/11/2019

Unidades do sistema vistoriadas: Veículos do Transporte Coletivo Urbano

Veículo vistoriado n°: 166

Placa: INJ-2700

Motorista: Dulcinei Possomai

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
--	------------

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 2 Identificação do Itinerário




Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado n°: 174
Motorista: Claudio Pluczinski

Placa: INP-2505

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 2 Identificação do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado n°: 182
Motorista: Evandro Andreoli

Placa: IQD-0483
Obs: Veículo Reserva

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 2 Identificação do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado n°: 192
Motorista: Celso Dallabona

Placa: IRH-9336

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 2 Identificação do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo




Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado n°: 208
Motorista: Selvio Fracaro

Placa: IUN-4918

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 2 Identificação do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado n°: 210
Motorista: Ari Kechener

Placa: IVQ-1740

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 2 Identificação do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado n°: 212
Motorista: Gilberto Toigo

Placa: IYQ-1734

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM*
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 2 Identificação do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Observações adicionais: * A plataforma elevatória apresentou problema durante o teste, a trava do degrau superior estava imperada, necessitando de manobras manuais forçando o destravamento para o funcionamento. O veículo foi encaminhado para oficina para ajustes necessários.

Veículo vistoriado n°: 226
Motorista: Gilberto Ferreira

Placa: IWJ-0284

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 2 Identificação do Itinerário




Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais
AGER Erechim

Paulo Henrique Soligo
Engenheiro Civil
AGER Erechim