

## Relatório Técnico de Fiscalização – RTF 010/2020 Veículos do Transporte Coletivo Urbano

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

**Local:** Garagem da Empresa

**Veículo vistoriado n°:** 200

**Motorista:** Lindomar

**Data:** 14/04/2020

**Placa:** ITJ-8005

### ACESSIBILIDADE:

Data da Vistoria	12/03/2020
Descrição do problema verificado: Degrau desce junto com o elevador. Segundo informações da empresa, o motorista alertou sobre a inoperação no dia anterior, e providências já estavam sendo tomadas.	
Data da Notificação	17/03/2020
Data do retorno da Empresa	30/03/2020
Data da vistoria de revisão	14/04/2020
Notificação foi atendida dentro do prazo	SIM



**Veículo vistoriado n°: 214**  
**Motorista: Lindomar**

**Placa: IVQ-1726**

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

**Veículo vistoriado nº: 220**  
**Motorista: Vilsomar Capeletti**

**Placa: IWJ-0280**

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

---

**Marcos Cesar Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**  
**AGER Erechim**

---

**Paulo Henrique Soligo**  
**Engenheiro Civil**  
**AGER Erechim**