

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

**Local:** Garagem da Empresa

**Data:** 06/07/2021

**Veículo vistoriado n°:** 172

**Placa:** INP-2462

**Motorista:** Sidinei

#### ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

## HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Veículo vistoriado n°:** 178  
**Motorista:** Cláudio

**Placa:** IOU-1054

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Veículo vistoriado n°: 196**

**Placa: ISY - 8544**

**Motorista: Gelson**

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste Obs: A plataforma apresentou problema no fechamento. Veículo encaminhado protamente para conserto.	<b>NÃO</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Veículo vistoriado n°: 236**  
**Motorista: Paulo**

**Placa: IYT-5146**

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário



**Veículo vistoriado n°:** 240  
**Motorista:** Alcindo

**Placa:** IYU-3879

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Veículo vistoriado n°:** 246  
**Motorista:** Oli Ceni

**Placa:** IYU-3817

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Veículo vistoriado n°:** 248  
**Motorista:** Valdir Rosioli

**Placa:** ISY-8544

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

---

**Marcos Cesar Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**  
**AGER Erechim**

---

**Paulo Henrique Soligo**  
**Engenheiro Civil**  
**AGER Erechim**