



**REGULAÇÃO**  
**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 018/ 2021 – RTF**

**Fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim-RS**

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

**Local:** Garagem da Empresa

**Data:** 26/10/2021

**Quantidade de veículos vistoriados:** 4

**CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 26 de Outubro de 2021, realizou-se fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim. Para verificar o serviço prestado pela concessionária, os trabalhos de regulação e fiscalização são amparados pelo contrato de concessão, leis, decretos e resoluções da AGER.

**A FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização na empresa Gaurama foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim.

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 232	PLACA: IYT-5088
MOTORISTA: Valdir da Silva	
Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

<p>Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.</p>	<p>RAZOÁVEL</p>
<p>Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.</p>	<p>SIM</p>
<p>Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização</p>	<p>SIM</p>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 192	PLACA: IRH-9336
MOTORISTA: Celso Dalabona	
Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>





Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.	<b>RAZOÁVEL</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>





Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 200	PLACA: ITJ-8005
MOTORISTA: Nilsomar	
Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste Obs: Veículo levado à oficina imediatamente para conserto.	<b>NÃO</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 188	PLACA: IQI-8920
MOTORISTA: Lindomar	
Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>





Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

<p>Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.</p>	<p>RAZOÁVEL</p>
<p>Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.</p>	<p>SIM</p>
<p>Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização</p>	<p>SIM</p>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

---

**Marcos Cesar Mroczkoski**  
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais  
AGER Erechim

---

**Paulo Henrique Soligo**  
Engenheiro Civil  
AGER Erechim