



REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 020/ 2021 – RTF

Fiscalização no Sistema de Estacionamento Rotativo Regulamentado de Erechim-RS

Prestador do Serviço: Consórcio Stacione-Versul
Local: Área de abrangência do estacionamento rotativo
Unidades do sistema vistoriadas: Parquímetros
Data: 04/11/2021

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 04 de novembro de 2021, realizou-se fiscalização no Sistema Estacionamento Rotativo Regulamentado de Erechim. Para verificar o serviço prestado pela concessionária, os trabalhos de regulação e fiscalização são amparados pelo contrato de concessão, leis, decretos e resoluções da AGER.

A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização na empresa Consórcio Stacione-Versul foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos Parquímetros.

TESTE NO PARQUÍMETRO	
Localização	Caridade / Rua São Paulo
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento em moedas, informando a placa do veículo.	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento com cartão de crédito ou débito.	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM



COLETA NO PARQUÍMETRO

Localização do Parquímetro	Caridade / Rua São Paulo
Número do Parquímetro	21116
Valor arrecadado no equipamento	R\$: 118,85
Valor registrado no sistema	R\$: 118,85



TESTE NO PARQUÍMETRO	
Localização	Prédio do Relógio / Av. Comandante Kraemer
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento em moedas, informando a placa do veículo.	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento com cartão de crédito ou débito.	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM




COLETA NO PARQUÍMETRO	
Localização do Parquímetro	Prédio do Relógio / Av. Comandante Kraemer
Número do Parquímetro	22056
Valor arrecadado no equipamento	R\$: 28,65
Valor registrado no sistema	Obs. não imprimiu o comprovante



TESTE NO PARQUÍMETRO

Localização	Mix Sorcetes/ Av. Amintas Maciel
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento em moedas, informando a placa do veículo.	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento com cartão de crédito ou débito.	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM



COLETA NO PARQUÍMETRO	
Localização do Parquímetro	Mix Sorcetes/ Av. Amintas Maciel
Número do Parquímetro	20861
Valor arrecadado no equipamento	R\$: 93,25
Valor registrado no sistema	R\$: 93,25
	

TESTE NO PARQUÍMETRO	
Localização	Destak Enxovais/ Av. Sete de Setembro
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento em moedas, informando a placa do veículo.	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento com cartão de crédito ou débito.	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM



COLETA NO PARQUÍMETRO

Localização do Parquímetro	Destak Enxovais/ Av. Sete de Setembro
Número do Parquímetro	21972
Valor arrecadado no equipamento	R\$: 7,20
Valor registrado no sistema	R\$: 7,20



TESTE NO PARQUÍMETRO	
Localização	Corsan / Rua Pedro Álvares Cabral
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento em moedas, informando a placa do veículo.	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento com cartão de crédito ou débito.	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM



COLETA NO PARQUÍMETRO	
Localização do Parquímetro	Corsan / Rua Pedro Álvares Cabral
Número do Parquímetro	21105
Valor arrecadado no equipamento	R\$: 75,55
Valor registrado no sistema	R\$: 75,55





TESTE NO PARQUÍMETRO

Localização	Sicredi / Av. Sete de Setembro
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento em moedas, informando a placa do veículo.	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento com cartão de crédito ou débito.	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM



COLETA NO PARQUÍMETRO	
Localização do Parquímetro	Corsan / Rua Pedro Álvares Cabral
Número do Parquímetro	21112
Valor arrecadado no equipamento	R\$: 32,25
Valor registrado no sistema	R\$: 32,25

TESTE NO PARQUÍMETRO	
Localização	Três Torres / Av. Sete de Setembro
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento em moedas, informando a placa do veículo.	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento com cartão de crédito ou débito.	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	NÃO



Obs: Parquímetro fora de operação. O técnico da empresa consertou no mesmo dia.

TESTE NO PARQUÍMETRO

Localização	Hospital Santa Terezinha
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento em moedas, informando a placa do veículo.	SIM
Permite aquisição de períodos de estacionamento com pagamento com cartão de crédito ou débito.	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM





COLETA NO PARQUÍMETRO	
Localização do Parquímetro	Hospital Santa Terezinha
Número do Parquímetro	21082
Obs: Coleta não foi efetuada, pois o técnico informou ter feito a coleta no equipamento a poucos dias.	

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais
AGER Erechim

Paulo Henrique Soligo
Engenheiro Civil
AGER Erechim