



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Of. 406/2022 – SUPRIN/DP

Porto Alegre, 29 de março de 2022.

Ao Sr. Valdir Farina,
Diretor Presidente,
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER,
Erechim/RS.

Assunto: **RAAC de Erechim – Processo nº 022/2021.**

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício Ag. 001/2022 AGER, que trata do relatório técnico de fiscalização regular realizada no sistema de abastecimento de água de Erechim, Processo nº 022/2021, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) com as manifestações da Diretoria de Operações – DOP e Diretoria Comercial, Inovação e Relacionamento - DCIR desta Companhia, requerendo que sejam aceitos os termos e prazos apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,
Superintendente de Relações Institucionais.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DIRETORIA COMERCIAL,
INOVAÇÃO E RELACIONAMENTO
DCIR



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório de Fiscalização 022/2021

Município de Erechim

Visita realizada nos dias 23 e 24/11/2021

Para tanto, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, através do convênio firmado entre as Agências AGER e Agesan-RS, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e nas áreas Comercial e Operacional da Corsan de Erechim. A fiscalização teve como objetivo verificar se o SAA está de acordo com a Resolução Normativa AGE n. 002/2020 da Agesan-RS, item 2.2.4 do Manual de Fiscalização.

Porto Alegre, 28 de março de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de atendimento Comercial
78		CONSTATAÇÃO	Ausência do número da ouvidoria da AGER na fatura
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência do número da ouvidoria da AGER na fatura da Corsan conforme RSAE
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	Número da ouvidoria impresso na fatura está incorreto
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Conforme e-mail enviado em “segunda-feira, 14 de março de 2022 09:51” pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER) a NC 78 deve ser considerada como atendida. Em anexo, o e-mail e fatura emitida em 10/03/2022 em Erechim.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	

Carlos
Feoli

Assinado de
forma digital por
Carlos Feoli
Dados: 2022.03.28
10:47:37 -03'00'

Carlos Felipe Rosa Feoli

De: AGER ERECHIM <ager@erechim.rs.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 14 de março de 2022 09:51
Para: DERET – Departamento de Regulacao Tecnica
Assunto: Re: ENC: AGER - Ofício 02/2021 Fiscalização Regular no sistema do município de Erechim
Anexos: NC 78.ods

Bom dia Prezados,

Quanto a NC 78 do RAAC 22/2021, durante a fiscalização identificamos nas faturas que o número da ouvidoria que estava sendo impressa era o nº da AGESAN-RS, acredito que como adotamos as resoluções da AGESAN-RS, ouve algum equivoco quanto ao número a ser impresso, como pode ser visto na foto da fatura em anexo.

Na oportunidade conversamos com o Gerente Ivo Antonio Sobis, onde o mesmo confirmou que estava sendo impresso esse número pois na resolução da AGESAN-RS constava essa número, aí explicamos que adotamos as resoluções porém o número da ouvidoria continua sendo da AGER (54) 3321-6501, de imediato o gerente se comprometeu em resolver essa situação. Verificamos algumas faturas recentes e constatamos que o número está correto. Portanto pode considerar a NC 78 como atendida.

Atenciosamente

Marcos Cesar Mroczkoski

Agente Fiscal

AGER-Erechim

(54) 3321-6501

Em 2022-03-11 14:32, DERET – Departamento de Regulacao Tecnica escreveu:


Boa tarde Prezados.

Solicitamos esclarecimentos quanto a NC 78 do RAAC 22-2021 desta AGER.

Nela informa que o número da ouvidoria da AGER estaria incorreto nas faturas da Corsan, porém o número a ser impresso condiz com o número divulgado no site oficial da AGER (<https://www.agererechim.rs.gov.br/ouvidoria/>) conforme print abaixo:

Aguardamos as informações de um novo contato para ajuste e retorno desta NC.





Atenciosamente,



Rodrigo Lincke Soda

Agente Administrativo | Matrícula 177394

DERET | SUPRIN | DP

Rua Caldas Júnior, 120 | 18º andar

Centro Histórico | Porto Alegre | RS

rodrigo.soda@corsan.com.br

Fone: 51 3215-5400 Ramal ----



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 75-ERECHIM

RUA PORTUGAL, 84

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGER (54) 3321-6501

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0 [redacted] 3 Mês/Ano 03/2022

Usuário						
[redacted]						
[redacted] 204 - 99700-970						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta		Convênio		
[redacted]	526/3560	00027028046		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano						
Consumo						
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y21AA0509429	0	1	1	30	0	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	0	1	R\$ 26,97	R\$ 5,69	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 32,66						
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO					VALOR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 32,66	
RP - Reposição Pav Rua Pedra Irregular					R\$ 123,00	
Ligação de água 3/4 com pavimento					R\$ 392,20	

Valor Impostos: PASEP R\$ 9,04 (1,65%), COPING R\$ 41,64 (7,60%), Base Calculo: R\$ 547,06

Lida e Emitida em:
10/03/2022 10:11:57

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
22/03/2022	R\$ 547,86

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSA A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVETTE AS

FACILIDADES:	Padrão de Qualidade	Média
Parâmetros		
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,3 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,98 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00027028046 CONVENIO CORSAN

	U.S. 75-ERECHIM	Código Imóvel [redacted]	Mês / Ano 03/2022
--	--------------------	-----------------------------	----------------------

Código de Arrecadação [redacted]	Vencimento 22/03/2022	Total a Pagar R\$ 547,86
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------



COMPROVANTE CORSAN



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DIRETORIA DE OPERAÇÕES DOP



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório de Fiscalização 022/2021

Município de Erechim

Visita realizada nos dias 23 e 24/11/2021

Para tanto, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, através do convênio firmado entre as Agências AGER e Agesan-RS, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e nas áreas Comercial e Operacional da Corsan de Erechim. A fiscalização teve como objetivo verificar se o SAA está de acordo com a Resolução Normativa AGE n. 002/2020 da Agesan-RS, item 2.2.4 do Manual de Fiscalização.

Porto Alegre, 04 de março de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
1	3.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento

PLANO DE AÇÃO: Produtos já foram todos recolhidos aguardando somente a orientação para destinação e descarte correto: Prazo previsto: abril de 2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
2	3.19	CONSTATAÇÃO	Falta de guarda corpo em locais elevados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
3	3.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido

PLANO DE AÇÃO: ORTOPOLIFOSFATO. Foi revalidado antes da visita, havia o comprovante da revalidação em frente as bombonas. Já não existe mais foi utilizado.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
4	3.20	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza externa ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
----	--------------	---------	-------



5	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
PLANO DE AÇÃO: Coordenador Operacional vai verificar para fazer a manutenção. Prazo previsto: maio de 2022			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
6	3.5	CONSTATAÇÃO	Vertedores dos decantadores afogados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vertedores dos decantadores afogados.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida			
PLANO DE AÇÃO: Vertedores são assim desde a construção da ETA I e na ETA II as calhas estão acima da água.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
7	3.20	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no entorno do bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Acumular objetos no entorno do bloco hidraulico se torna atrativo de vetores
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
PLANO DE AÇÃO: Veículo vai ser retirado. Prazo previsto: abril de 2022			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
8	3.20	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com vegetação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
PLANO DE AÇÃO: Vegetação vai ser retirada. Prazo previsto: maio de 2022			



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
9	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
10	3.2	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
11	3.20	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza na área da Estação de Tratamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Material vai ser retirado e corte de grama assim que for assinado novo contrato. Prazo previsto: abril de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
12	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura e expurgo sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de proteção na abertura do acesso e expurgo do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Tampa existe será recolocada. Prazo previsto: abril de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
13	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa interiça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatória EBAT-06
14	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar plano de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida.

PLANO DE AÇÃO: Não é vazamento de água tratada ou bruta é água de gaxeta que resfria o eixo entre motor e bomba.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatória EBAT-06
15	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da elevatória
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Incluir na reforma de próprios para reformar piso e parede. Prazo previsto: outubro de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatória EBAT-06
16	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta com terminais sem isolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Equipe da manutenção vai providenciar tubulação para organização da fiação. Prazo previsto: setembro de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
17	2.8	CONSTATAÇÃO	Elevatória EBAT-06 Motores não permitem acesso livre a elevatória
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Será verificado um local mais adequado. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
18	1.8	CONSTATAÇÃO	Poço ERE 24 Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
19	3.9	CONSTATAÇÃO	Poço ERE 24 Produto químico sem data de validade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo sem prazo de validade identificado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida.

PLANO DE AÇÃO: Bombona serve apenas como recipiente de transporte de produto químico para adicionar nos poços. HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
20	1.8	CONSTATAÇÃO	Poço ERE 24 Fiação exposta com terminais sem isolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Equipe de manutenção eletromecânica vai fazer organização. Prazo previsto: maio de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ERE 16
21	3.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem data de validade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo sem prazo de validade identificado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida.

PLANO DE AÇÃO: Bombonas servem apenas como recipiente de transporte de produto químico para adicionar nos poços. HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatória (Booster) EBAT-09
22	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta com terminais sem isolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Equipe de manutenção vai organizar a fiação. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
23	3.2	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
24	3.8	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida.

PLANO DE AÇÃO: Cal hidratada. É um produto aditivo usado apenas para correção de PH e alcalinidade da água já foi feita a revalidação do produto pelo DECIN.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
25	3.18	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Equipe de manutenção vai verificar o local para melhoria. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
26	3.20	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza na área da Estação de Tratamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza externa ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
27	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Somente recolocação das tampas que estão ao lado. Prazo previsto: abril de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
28	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar plano de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Não se trata de vazamento provavelmente água residual de chuva mas vai ser verificado. Prazo previsto: abril de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
29	3.20	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no entorno do bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Acumular objetos no entorno do bloco hidráulico se torna atrativo de vetores
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
PLANO DE AÇÃO: Tubos serão colocados em local adequado. Prazo previsto: abril de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado R-00
30	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório não esta totalmente vedada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatória EBAT-03
31	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar plano de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida.			
PLANO DE AÇÃO: Não é vazamento de água tratada ou bruta é água de gaxeta que resfria o eixo entre motor e bomba.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório apoiado R-10
32	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de saída para ventilação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Tubulação de saída de ventilação obstruída.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
PLANO DE AÇÃO: Coordenador vai verificar para providenciar desobstrução. Prazo previsto: maio de 2022.			



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Km 7 Rios Leãozinho e Ligeirinho
33	3.10	CONSTATAÇÃO	Armazenamento manual de produtos químicos com altura superior a 1,8 m.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Sugestão de construção de um abrigo adequado para armazenamento do produto. Prazo previsto: outubro de 2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Km 7 Rios Leãozinho e Ligeirinho
34	1.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Km 7 Rios Leãozinho e Ligeirinho
35	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Km 7 Rios Leãozinho e Ligeirinho
36	1.8	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta com terminais sem isolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Caixa de luz está sem utilização será retirada. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Km 7 Rios Leãozinho e Ligeirinho
37	1.9	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no entorno do bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Acumular objetos no entorno do bloco hidraulico se torna atrativo de vetores
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será providenciado local adequado. Prazo previsto: junho de 2022.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Km 7 Rios Leãozinho e Ligeirinho
38	1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento na área da barragem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas e sem garantir o bom estado de limpeza
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Sem cercamento
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será demandado um novo contrato de gradis de concreto. Prazo previsto: outubro de 2022.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Km 7 Rios Leãozinho e Ligeirinho
39	1.8	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será feita manutenção preventiva. Prazo previsto: outubro de 2022.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço de Água Bruta na Barragem Km 7
40	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.</p>			



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem do Rio Campo
41	1.9	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no entorno
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida. PLANO DE AÇÃO: Limpeza já realizada.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem do Rio Campo
42	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar plano de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida. PLANO DE AÇÃO: Realizado o conserto da junta do registro.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem do Rio Campo
43	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Praso previsto: agosto de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem do Rio Campo
44	1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento na área da barragem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas e sem garantir o bom estado de limpeza
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. PLANO DE AÇÃO: O material já está a disposição e será feita a cerca com contrato de apoio operacional. Prazo previsto: junho de 2022.			



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem do Rio Campo
45	1.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem do Rio Campo
46	1.9	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza de áreas externas ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Chaminé de Equilíbrio
47	1.9	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza de áreas externas ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Chaminé de Equilíbrio
48	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	2º Tanque de Alimentação Unidirecional
49	1.9	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza externa ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	2º Tanque de Alimentação Unidirecional
50	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	1º Tanque de Alimentação Unidirecional
51	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	1º Tanque de Alimentação Unidirecional
52	1.9	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza externa ou contratação direta. Praso previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			1º Tanque de Alimentação Unidirecional
53	1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento na área do Tanque de Alimentação Unidirecional
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas e sem garantir o bom estado de limpeza
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Falta portão deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Barragem Rio Cravo
54	1.7	CONSTATAÇÃO	Drenagem da estrutura inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Já existe um sistema de drenagem com temporizador.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Barragem Rio Cravo
55	1.8	CONSTATAÇÃO	Falta de guarda corpo em locais elevados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de caldeiraria e solda DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Barragem Rio Cravo
56	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.</p>			



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
57	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providencia confecção de placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
58	2.8	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza externa ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
59	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar plano de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida.

PLANO DE AÇÃO: Não é vazamento de água tratada ou bruta é água de gaxeta que resfria o eixo entre motor e bomba.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
60	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
62	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
63	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raio luz ou sinalização de obstáculo elevado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Equipe de manutenção vai providenciar equipamentos. Prazo previsto: julho de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
64	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento:

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
65	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
66	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório R-12 Ausência de tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa interiça dotada de dispositivo e travamento.
	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
67	6.3	CONSTATAÇÃO	Reservatório R-12 Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar plano de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Demanda para contrato de impermeabilização. Prazo previsto: outubro de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
68	6.8	CONSTATAÇÃO	Reservatório R-12 Ausência de para-raios e sinalizador noturo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raio luz ou sinalização de obstaculo elevado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Equipe de manutenção vai providenciar equipamentos. Prazo previsto: julho de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
69	2.1	CONSTATAÇÃO	Elevatória EBAT-05 Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: junho de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
70	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório de contato junto com elevatória EBAT-05 Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: junho de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
71	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório de contato junto com elevatória EBAT-05 Água acumulada no topo do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva na unidade
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Duto de escoamento obstruído ou mal dimensionado. Água acumulada pode servir para procriação de Vetores.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Verificar a possibilidade de preenchimento com brita ou fazer furos nas bordas para drenar a água. Prazo previsto: junho de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
72	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório de contato junto com elevatória EBAT-05 Tubulação de ventilação sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela e cobertura que impeça a entrada de insetos e vetores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Será colocada tela de proteção. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
73	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório R-17 Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatorio R-16
74	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza externa ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatorio R-16
75	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatoria junto ao reservatório R-16
76	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatoria junto ao reservatório R-16
77	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza externa ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
79	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
80	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa interiça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-05
81	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza externa ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-05
82	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
83	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório R-05 Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
84	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório R-05 Tampa do reservatório não esta totalmente vedada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
85	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório R-05 Tubulação de ventilação sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela e cobertura que impeça a entrada de insetos e vetores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Será colocada tela de proteção. Prazo previsto: maio de 2022</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
86	2.6	CONSTATAÇÃO	Elevatória EBAT-07 Fiação exposta com terminais sem isolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Equipe de manutenção vai providenciar organização. Prazo previsto: maio de 2022</p>			



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatória EBAT-07
87	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-06
88	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-06
89	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza externa ou contratação direta. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-06
90	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório não esta totalmente vedada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatória EBAT-08
91	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatória EBAT-08 (Booster Caldas Junior)
92	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Elevatória EBAT-08
93	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar plano de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida.

PLANO DE AÇÃO: Não é vazamento de água tratada ou bruta é água de gaxeta que resfria o eixo entre motor e bomba.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatorio R-12
94	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatorio R-12
95	6.2	CONSTATAÇÃO	portão sem cadeado, livre acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas adentrar nas dependências.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento

PLANO DE AÇÃO: Aquisição e instalação cadeado padrão. Prazo previsto: abril de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatorio R-12
96	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando novo contrato de limpeza externa ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatorio R-12
97	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar plano de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando o serviço de impermeabilização que foi realizado e está ainda na garantia. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatorio R-12
98	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa interiça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
99	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
100	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Aguardando contrato de limpeza externa ou contratação direta. Prazo previsto: maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08 (Presidente Vargas)
101	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento na área da barragem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas e sem garantir o bom estado de limpeza
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Serviço realizado com gradil de concreto e colocação de portão será pelo contrato de reforma de próprios. Prazo previsto: junho de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
102	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Deve ser atendido através do contrato de reforma de próprios DEOM/PLA. Prazo previsto: agosto de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
103	6.8	CONSTATAÇÃO	Reservatório R-08 Ausência de pararaios e sinalizador noturo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raio luz ou sinalização de obstaculo elevado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. PLANO DE AÇÃO: Equipe de manutenção vai providenciar equipamento. Prazo previsto: junho de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
104	-	CONSTATAÇÃO	Rede de distribuição de água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (56 mca), rua Diamantino Rigo,
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Diamantino Rigo, 420
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. PLANO DE AÇÃO: Está no planejamento setorização e instalação de VRP. Prazo previsto: outubro de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
105	-	CONSTATAÇÃO	Rede de distribuição de água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51 mca), Rua Wladyslaw
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Wladyslaw Krepinski, 622
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. PLANO DE AÇÃO: Está no planejamento setorização e instalação de VRP. Prazo previsto: outubro de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
106	-	CONSTATAÇÃO	Rede de distribuição de água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51 mca), Rua Santa Marta, 183
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Santa Marta, 183
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. PLANO DE AÇÃO: Está no planejamento setorização e instalação de VRP. Prazo previsto: outubro de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
107		CONSTATAÇÃO	Rede de distribuição de água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (52 mca), Rua Alcides



GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo. Rua Alcides Casagrande, 102
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
PLANO DE AÇÃO: Está no planejamento setorização e instalação de VRP. Prazo previsto: outubro de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
108	-	CONSTATAÇÃO	Rede de distribuição de água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (51 mca), Rua Dionisio Fabiane,
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo. Rua Dionisio Fabiane, 381
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
PLANO DE AÇÃO: Está no planejamento setorização e instalação de VRP. Prazo previsto: outubro de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
109	-	CONSTATAÇÃO	Rede de distribuição de água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (58 mca), Rua Angelo Zanan, 276
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo. Rua Angelo Zanan, 276
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
PLANO DE AÇÃO: Está no planejamento setorização e instalação de VRP. Prazo previsto: outubro de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
110	-	CONSTATAÇÃO	Rede de distribuição de água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (50 mca), Travessa Gomercindo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo. Travessa Gomercindo Zaffari, 284
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
PLANO DE AÇÃO: Está no planejamento setorização e instalação de VRP. Prazo previsto: outubro de 2022.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
111	-	CONSTATAÇÃO	Rede de distribuição de água Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (57 mca), Rua João Maria
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo. Rua João Maria Gonçalves de Azevedo, 97
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			

PLANO DE AÇÃO: Está no planejamento setorização e instalação de VRP. Prazo previsto: outubro de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
112	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatorio R-01, R-02 e R-03 na ETA I Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO:

Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação. Prazo previsto: agosto de 2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
113	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatorio R-00, R-10 na ETA II Inexistência de Placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Providenciar confecção das placas através da ASCOM ou compra direta e COP/Erechim fará a instalação: Prazo previsto: agosto de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
114	-	CONSTATAÇÃO	Elevatórias, VRPs e Booster Não consta informações no Anexo II do ofício de Aviso de fiscalização de algumas elevatórias, VRPs e Booster.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informações solicitadas pelo ente regulador
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Informações sejam fornecidas pelo DEOM/SURPLA e Coordenadoria Operacional de Erechim

Márcio Tochetto
Assinado digitalmente por Márcio Tochetto
 DN: C=BR, OU=DECOMPLA, O=Corsan, CN=Márcio Tochetto,
 E=marcio.tochetto@corsan.com.br
 Razão: Eu revisei este documento
 Localização: sua localização de assinatura local
 Data: 2022.03.28 16:21:01-0300'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

Aldomir Antônio Santi
Assinado de forma digital por Aldomir Antônio Santi
 Dados: 2022.03.28
 16:43:16 -03'00'