

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 002/ 2022 – RTF

Fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim-RS

Prestador do Serviço: Empresa de Transportes Gaurama LTDA

Local: Garagem da Empresa

Data: 15/03/2022

Quantidade de veículos vistoriados: 6

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 15 de Março de 2022, realizou-se fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim. Para verificar o serviço prestado pela concessionária, os trabalhos de regulação e fiscalização são amparados pelo contrato de concessão, leis, decretos e resoluções da AGER.

A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização na empresa Gaurama foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim.

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 254	PLACA: IYU-3868
MOTORISTA: Dolcimar Guinzolfe	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.	RAZOÁVEL
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 230	PLACA: IYT-4996
MOTORISTA: Ari Kechr	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.	RAZOÁVEL
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 194	PLACA: ISY-7698
MOTORISTA: Danilo Garcia	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de	SIM

<p>necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.</p>	<p>Espaço para uma cadeira</p>
---	---------------------------------------

<p>Abertura das portas ocorreu normalmente</p>	<p>SIM</p>
--	-------------------



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

<p>Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.</p>	<p>SIM</p>
<p>Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.</p>	<p>SIM</p>
<p>Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização</p>	<p>SIM</p>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 200	PLACA: ITJ-8005
MOTORISTA: Lindomar	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a	SIM Espaço para

entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 248	PLACA: IYU-3783
MOTORISTA: Valdir Rocioli	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM

Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.	RAZOÁVEL
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 232	PLACA: IYT-5088
MOTORISTA: Valdir da Silva	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais
AGER Erechim

Edgar Radeski
Diretor Administrativo-Financeiro
AGER Erechim