

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 004 / 2023 – RTF

**Fiscalização no Sistema de Estacionamento
Rotativo Regulamentado de Erechim-RS**

Prestador do Serviço: Consórcio Stacione-Versul

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 14 e 15 de março de 2023, realizou-se fiscalização no Sistema Estacionamento Rotativo Regulamentado de Erechim, para verificar o funcionamento dos terminais de autoatendimento (Parquímetros).

Os trabalhos de fiscalização e regulação do município são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela AGER,


Referências legais e normativas	Descrição
Lei Municipal nº 5.310/2013 – Erechim RS e alterações posteriores	Lei de Criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim
Decreto Municipal nº 4.100/2014 – Erechim e alterações posteriores	Aprova o Regimento Interno da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER.
Resolução AGER nº 012/2017	Dispõe sobre os Indicadores de Desempenho do Serviço de Estacionamento Rotativo Pago no Município de Erechim
Resolução AGER Nº 025/2022	Dispõe sobre diretrizes para a regulação e fiscalização ao estacionamento rotativo no Município de Erechim pela AGER e dá outras providências.
Lei Municipal nº 6.286/2017 – Erechim RS e alterações posteriores	Institui, nas vias e logradouros públicos, em áreas especiais para estacionamento tarifado, por tempo delimitado, o Estacionamento Rotativo Regulamentado (ERR) e Revoga a Lei n.º 5.689/2014.
Decreto Municipal nº 4.466/2017 - Erechim RS e alterações posteriores	Regulamenta a Lei n.º 6.286, de 24 de março de 2017, que Institui o Estacionamento Rotativo Regulamentado nas vias públicas urbanas do Município de Erechim.
CTB	Código de Trânsito Brasileiro
Contrato Administrativo nº 30/2018 e seus Aditivos	Concessão de serviços de Estacionamento Rotativo Regulamentado – ERR, dentro do perímetro preestabelecido pela Administração, em vias e logradouros públicos do Município de Erechim.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização na empresa Consórcio Stacione-Versul foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação de 15 (quinze) Parquímetros. Acompanhou os testes o Técnico em Informática da Concessionária, Sr. Lucas Adami.

3. EQUIPAMENTOS FISCALIZADOS

Localização	Stacione – Rua Nelson Ehlers com Valentin Zanbonatto
Número do Parquímetro	21006
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM



Localização	Banco do Brasil – Rua Torres Gonçalves com Valentin Zanbonatto
Número do Parquímetro	21242
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM



Localização	Correios – Av. Tiradentes
Número do Parquímetro	Sem Identificação
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste. Obs: Equipamento sem CPU.	NÃO



Localização	Mix Sorvetes – Rua Valentim Zanbonatto com Amintas Maciel
Número do Parquímetro	20861
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste. Obs: Sistema sem conexão	NÃO



Localização	HSTE – Rua Itália com Porto Alegre
Número do Parquímetro	21082
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste. Obs: Efetuou o registro, mas não imprimiu o comprovante, técnico efetuou ajuste do papel para impressão.	PARCIALMENTE



Localização	Três Torres – Av. Sete de Setembro com Campos Sales
Número do Parquímetro	21104
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Equipamento funcionou normalmente durante o teste. Obs: Equipamento com a bateria descarregada.	NÃO



Localização	Domênico – Av. Sete de Setembro com Rua Paraná
Número do Parquímetro	21119
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM



Localização	Stúdio Vanessa – Av. Sete de Setembro com Santa Catarina
Número do Parquímetro	01107
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste. Obs: Equipamento com a bateria descarregada.	NÃO
	

Localização	Sicredi – Av. Sete de Setembro com Praça Pref. Jayme Lago
Número do Parquímetro	21112
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	

Localização	Destaque Enxovais – Av. Sete de Setembro com Rua São Paulo
Número do Parquímetro	22622
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	

Localização	Câmara de vereadores – Praça da Bandeira
Número do Parquímetro	21132
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	

Localização	Prédio do Relógio – Av. Comandante Kraemer com Quinze de Novembro
Número do Parquímetro	22056
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM
 	

Localização	Hospital de Caridade – Rua Marechal Deodoro com São Paulo
Número do Parquímetro	21089
Estado de conservação do equipamento	BOM
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	SIM
Equipamento funcionou normalmente durante o teste.	SIM
 	

Localização	Ortobom – Av Sete de Setembro com Rua Andradas
Número do Parquímetro	Sem Identificação
Estado de conservação do equipamento	Regular
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste. Obs: Está desligado.	NÃO
	

Localização	Corsan – Rua Pedro Álvares Cabral com Paraná
Número do Parquímetro	Sem Identificação
Estado de conservação do equipamento	Regular
Contem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	NÃO
Equipamento funcionou normalmente durante o teste. Obs: Está desligado.	NÃO
	

4. TERMO DE NÃO CONFORMIDADES

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de Estacionamento Rotativo Regulamentado no município de Erechim, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGER, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGER, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGER, no ato realizado nos dias 14 e 15 de março de 2023 estão detalhados no Relatório acima, as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo I, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, o qual será encaminhado para concessionária para sua análise e parecer que deve ser enviado para Agência no prazo de 15 (quinze) dias, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Erechim 17 de março de 2023

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais

Valdir Farina
Diretor Presidente

ANEXO I

NC	UNIDADE	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
01	Parquímetro – Correios – Av. Tiradentes	Equipamento sem CPU.	15 dias

NC	UNIDADE	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
02	Parquímetro – Mix Sorvetes – Rua Valentim Zanbonatto com Amintas Maciel	Sistema sem Conexão	1 dia

NC	UNIDADE	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
03	Parquímetro – Três Torres – Av. Sete de Setembro com Campos Sales	Bateria Descarregada	1 dia

NC	UNIDADE	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
04	Parquímetro – Stúdio Vanessa – Av. Sete de Setembro com Santa Catarina	Bateria Descarregada	1 dia

NC	UNIDADE	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
05	Parquímetro – Ortobom – Av Sete de Setembro com Rua Andradas	Equipamento desligado	5 dias

NC	UNIDADE	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
06	Parquímetro – Corsan – Rua Pedro Álvares Cabral com Paraná	Equipamento desligado	5 dias

NC	UNIDADE	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
07	Parquímetros: 1 - Stacione – Rua Nelson Ehlers com Valentin Zanbonatto 2 - Banco do Brasil – Rua Torres Gonçalves com Valentin Zanbonatto 3 - Correios – Av. Tiradentes 4 - Mix Sorvetes – Rua Valentim Zanbonatto com Amintas Maciel 5 - HSTE – Rua Itália com Porto Alegre 6 - Stúdio Vanessa – Av. Sete de Setembro com Santa Catarina 7 - Prédio do Relógio – Av. Comandante Kraemer com Quinze de Novembro 8 - Ortobom – Av Sete de Setembro com Rua Andradas 9 - Corsan – Rua Pedro Álvares Cabral com Paraná	Equipamentos sem informações da AGER: (Telefone, e-mail e site).	5 dias

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais