

**REGULAÇÃO**  
**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 002/ 2022 – RTF**

**Fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim-RS**

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

**Local:** Garagem da Empresa

**Data:** 15/03/2022

**Quantidade de veículos vistoriados:** 6

**CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 15 de Março de 2022, realizou-se fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim. Para verificar o serviço prestado pela concessionária, os trabalhos de regulação e fiscalização são amparados pelo contrato de concessão, leis, decretos e resoluções da AGER.

**A FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização na empresa Gaurama foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim.

<b>VEÍCULO VISTORIADO Nº:</b> 254	<b>PLACA:</b> IYU-3868
<b>MOTORISTA:</b>	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.	<b>RAZOÁVEL</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 230	PLACA: IYT-4996
<b>MOTORISTA:</b>	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.	<b>RAZOÁVEL</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 194	PLACA: ISY-7698
<b>MOTORISTA:</b>	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de	<b>SIM</b>

<p>necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.</p>	<p><b>Espaço para uma cadeira</b></p>
---	---------------------------------------

<p>Abertura das portas ocorreu normalmente</p>	<p><b>SIM</b></p>
--	-------------------



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

<p>Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.</p>	<p><b>SIM</b></p>
<p>Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.</p>	<p><b>SIM</b></p>
<p>Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização</p>	<p><b>SIM</b></p>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 200	PLACA: ITJ-8005
MOTORISTA:	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a	<b>SIM</b> <b>Espaço para</b>

entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM





Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 248	PLACA: IYU-3783
MOTORISTA:	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM

Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.	<b>RAZOÁVEL</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 232	PLACA: IYT-5088
<b>MOTORISTA:</b>	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>




Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Marcos Cesar Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**  
**AGER Erechim**

**Edgar Radeski**  
**Diretor Administrativo-Financeiro**  
**AGER Erechim**