

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

**Local:** Garagem da Empresa

**Veículo vistoriado n°:** 200

**Data:** 14/04/2020

**Placa:** ITJ-8005

#### ACESSIBILIDADE:

|                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data da Vistoria                                                                                                                                                                                      | 12/03/2020 |
| Descrição do problema verificado: Degrau desce junto com o elevador. Segundo informações da empresa, o motorista alertou sobre a inoperação no dia anterior, e providências já estavam sendo tomadas. |            |
| Data da Notificação                                                                                                                                                                                   | 17/03/2020 |
| Data do retorno da Empresa                                                                                                                                                                            | 30/03/2020 |
| Data da vistoria de revisão                                                                                                                                                                           | 14/04/2020 |
| Notificação foi atendida dentro do prazo                                                                                                                                                              | SIM        |



Veículo vistoriado n°: 214

Placa: IVQ-1726

### ACESSIBILIDADE:

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada                                                                                                                                                                                            | <b>SIM</b>                                   |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste                                                                                                                                                                                          | <b>SIM</b>                                   |
| Motorista soube operar a plataforma                                                                                                                                                                                                       | <b>SIM</b>                                   |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | <b>SIM</b><br><b>Espaço para uma cadeira</b> |



Foto 1 Plataforma Elevatória

### HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.                                     | <b>SIM</b> |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.                                           | <b>SIM</b> |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | <b>SIM</b> |



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado nº: 220

Placa: IWJ-0280

### ACESSIBILIDADE:

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada                                                                                                                                                                                            | <b>SIM</b>                                   |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste                                                                                                                                                                                          | <b>SIM</b>                                   |
| Motorista soube operar a plataforma                                                                                                                                                                                                       | <b>SIM</b>                                   |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | <b>SIM</b><br><b>Espaço para uma cadeira</b> |



Foto 1 Plataforma Elevatória

### HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.                                     | <b>SIM</b> |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.                                           | <b>SIM</b> |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | <b>SIM</b> |



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

**Marcos Cesar Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**  
**AGER Erechim**

**Paulo Henrique Soligo**  
**Engenheiro Civil**  
**AGER Erechim**