

Prestador do Serviço: Empresa de Transportes Gaurama LTDA

Local: Garagem da Empresa

Data: 23/07/2020

Veículo vistoriado n°: 206

Placa: ITW-9422

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 2 Interior do veículo



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado n°: 236

Placa: IYT-5146

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM




Foto 2 Interior do veículo



Fotos 3 e 4 Informações sobre valor da tarifa, telefone da AGER e sobre cuidados na prevenção ao Covid 19

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais
AGER Erechim

Paulo Henrique Soligo
Engenheiro Civil
AGER Erechim