

RELATORIO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO N.º 002/2024



De João Batistus <joao@urbanoerechim.com.br>
Para ager@erechim.rs.gov.br <ager@erechim.rs.gov.br>
Data 12.4.2024 17:07

ANEXO I

RELATÓRIO DE NAO CONFORMIDADES

- APLICATIVO Sistema de Informações ao Usuário (SIU): O aplicativo já está disponibilizado para teste;
- PONTOS DE PARADA: Tudo que se refere à sinalização, colocação e retirada de placas, pintura e abrigos, é de responsabilidade da Prefeitura, Setor de Obras. Não temos autorização para fazer nenhum tipo de obra.
- PLATAFORMA VEÍCULO 194: Este veículo está atualmente parado, aguardando manutenção do motor. A plataforma não funciona sem ligar o motor. Veículo não está rodando. Não causará problemas à população.
- PLATAFORMA VEÍCULO 206: Já foi providenciada a substituição das peças com problemas.
- PLATAFORMA VEÍCULO 172 SEM PROTEÇÃO: A placa de proteção foi encomendada ao fabricante. Tão logo a Empresa receber, será instalada.
- VEICULOS 166, 170, 180, 190, 210: veículos que estão em manutenção e não estão rodando. Damos prioridade para os veículos que estão circulando. Assim que for possível será realizada a manutenção.

Joao - ETG

 Não contém vírus. www.avast.com