

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO - RTF N° 010/2024

### Fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Urbano da cidade de Erechim-RS

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

#### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 16 de outubro de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim, para verificar o funcionamento dos veículos.

Os trabalhos de fiscalização e regulação do município são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

#### **Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela AGER,**

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Municipal n° 5.310/2013 – Erechim RS	Lei de Criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim
Decreto Municipal n° 4.100/2014 – Erechim RS	Aprova o Regimento Interno da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 419/2018 e alterações posteriores	O objeto do presente Contrato é a Delegação de Concessão destinada à prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, no Município de Erechim, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social.
Lei Municipal n° 6.180/2016 – Erechim RS	Regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Projeto Básico	Projeto Básico para concessão dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano da Cidade de Erechim/RS
Lei Municipal n° 7.387/2023 – Erechim RS	Altera a Lei n° 6.180/2016, que regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Decreto Municipal n° 5.157/2021 - Erechim RS e alterações posteriores	Regulamenta o Art. 9.º da Lei n.º 6.180/2016 que Regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, indicando a dispensa do pagamento da tarifa do Transporte Coletivo Urbano para os portadores de deficiências.

Resolução AGER nº 013/2017	DISPÕE SOBRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
Resolução AGER nº 030/2023	Dispõe sobre o Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços no âmbito da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER).
Resolução AGER nº 033/2023	Dispõe sobre diretrizes para a regulação e fiscalização do Transporte Coletivo no Município de Erechim pela AGER e dá outras providências.

## 2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização na empresa Gaurama foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim.

## 3. RELAÇÃO DE VEÍCULOS FISCALIZADOS

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 208	PLACA: IUN-4918
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste.	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>
 <p>Foto 1 Plataforma Elevatória</p>  <p>Foto 2 Interior do veículo</p>	

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização.	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa.



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 188	PLACA: IQI-8920
----------------------------	-----------------

Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. <b>Obs. Elevador com pó.</b>	<b>RAZOÁVEL</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 212	PLACA: IVQ-1734
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>






<p>Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.</p>	
<p>Abertura das portas ocorreu normalmente</p>	<p><b>SIM</b></p>
<div style="text-align: center;">  <p>Foto 1 Plataforma Elevatória</p>  <p>Foto 2 Interior do veículo</p> </div>	
<p>Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. <b>Obs. Elevador com pó.</b></p>	<p><b>RAZOÁVEL</b></p>
<p>Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.</p>	<p><b>SIM</b></p>
<p>Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização</p>	<p><b>SIM</b></p>
<div style="text-align: center;">  <p>Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER</p> </div>	



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 238	PLACA: IYU-3905
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste.	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. <b>Obs. Elevador com pó.</b>	<b>RAZOÁVEL</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 230	PLACA: IYT-4996
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória





Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 226	PLACA: IWJ-0284
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de	<b>SIM</b>



necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. **Espaço para uma cadeira**

Abertura das portas ocorreu normalmente **SIM**



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. **Obs. Elevador com pó.** **RAZOÁVEL**

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. **SIM**

Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização **SIM**



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 242	PLACA: IYU-3798
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>




Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. <b>Obs. Elevador com pó.</b>	<b>RAZOÁVEL</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 222	PLACA: IWIJ-0283
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>





Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.

**SIM**

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.

**SIM**

Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização

**SIM**



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário



VEÍCULO VISTORIADO Nº: 216	PLACA: IVQ-1727
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste Obs: Chave não acionou o elevador.	NÃO
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM
 <p data-bbox="576 1077 1016 1115">Foto 1 Escada da porta de entrada</p>  <p data-bbox="628 1447 963 1480">Foto 2 Interior do veículo</p>	
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM
 <p data-bbox="403 1980 1190 2018">Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER</p>	



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 228	PLACA: IYT-4982
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 246	PLACA: IYU-3817
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	<b>SIM</b>
Foto 1 Plataforma Elevatória	





Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 234	PLACA: IYT-5095
Veículo funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de	<b>SIM</b>






<p>necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.</p>	<p><b>Espaço para uma cadeira</b></p>
<p>Abertura das portas ocorreu normalmente</p>	<p><b>SIM</b></p>
 <p>Foto 1 Plataforma Elevatória</p>	
 <p>Foto 2 Interior do veículo</p>	
<p>Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.</p>	<p><b>SIM</b></p>
<p>Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.</p>	<p><b>SIM</b></p>
<p>Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização</p>	<p><b>NÃO</b></p>
 <p>Foto 3 Informações sobre assentos preferenciais</p>	



Foto 4 Informações do Itinerário

#### 4. INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

A vida útil dos veículos é fixada em 20 anos, contados do seu primeiro emplacamento, sendo que a média da frota não poderá ser superior a 12 anos, os veículos com idade inferior a 15 anos deverão ser submetidos à Inspeção Técnica Veicular indicada com periodicidade anual, os veículos acima de 15 anos até 20 anos do primeiro emplacamento deverão ser submetidos à Inspeção Técnica Veicular com periodicidade semestral, conforme previsto na lei nº 7.387/2023.

Tabela 1 Relação de veículos

#### LAUDOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR

##### TRANSPORTE MUNICIPAL

Nº	Placa	Ano Emplacamento	Nº Laudo	Data da Vistoria	Data da Validade
166	INJ-2760	2006	611	03/07/24	03/01/25
168	INP-2441	2007	608	02/07/24	02/01/25
170	INP-2470	2007	617	05/07/24	05/01/25
172	INP-2462	2007	609	02/07/24	02/01/25
174	INP-2505	2007	610	02/07/24	02/01/25
176	INP-2494	2007	612	03/07/24	03/01/25
178	IOU-1054	2008	607	02/07/24	02/01/25
180	IPF-3076	2008		<b>Obs: MANUTENÇÃO</b>	
182	IQD-0483	2010	615	03/07/24	03/01/25
184	IQI-8894	2009			
186	IQI-8909	2009	642	09/09/24	09/03/25
188	IQI-8920	2009	619	08/07/24	08/01/25
190	IRH-9330	2010			
192	IRH-9336	2010	626	17/07/24	17/07/25

194	ISY-7698	2012	618	05/07/24	05/07/25
196	ISY-8544	2012	624	17/07/24	17/07/25
198	ISY-7694	2012	614	03/07/24	03/07/25
200	ITJ - 8005	2012	627	19/07/24	19/07/25
202	ITT- 2276	2012	616	04/07/24	04/07/25
204	ITT- 2336	2012	621	15/07/24	15/07/25
206	ITW-9422	2012	623	16/07/24	16/07/25
208	IUN-4918	2013	620	12/07/24	12/07/25
210	IVQ-1740	2014			
212	IVQ-1734	2014	613	03/07/24	03/07/25
214	IVQ-1726	2014	629	25/07/24	25/07/25
216	IVQ-1727	2014	622	16/07/24	16/07/25
218	IVQ-1738	2014			
220	IWJ-0280	2015	630	02/08/24	02/08/25
222	IWJ-0283	2015	653	12/09/24	12/09/25
224	IWJ-0281	2015	628	19/07/24	19/07/25
226	IWJ-0284	2015	625	17/07/24	17/07/25
228	IYT-4982	2018	649	11/09/24	11/09/25
230	IYT-4996	2018	644	10/09/24	10/09/25
232	IYT-5088	2018	643	09/09/24	09/09/25
234	IYT-5095	2018	641	09/09/24	09/09/25
236	IYT-5146	2018	648	10/09/24	10/09/25
238	IYU3905	2018	650	11/09/24	11/09/25
240	IYU3879	2018	645	10/09/24	10/09/25
242	IYU3798	2018	640	09/09/24	09/09/25
244	IYU3846	2018	651	11/09/24	11/09/25
246	IYU3817	2018	647	10/09/24	10/09/25
248	IYU3783	2018	646	10/09/24	10/09/25
250	IYU3841	2018	652	12/09/24	12/09/25
252	IYU3887	2018	654	19/09/24	19/09/25
254	IYU3868	2018	639	09/09/24	09/09/25
256	IYV1501	2018	638	13/08/24	13/08/25

## **5. NÃO CONFORMIDADES APURADAS:**

Na ação de fiscalização, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGER, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGER, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGER, no ato realizado no dia 16 de outubro de 2024 estão detalhadas no Relatório acima, as Não Conformidades a serem corrigidas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo I, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação das penalidades previstas.

## **6. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, o qual será encaminhado para concessionária para sua análise e parecer que deve ser enviado para Agência no prazo de 15 (quinze) dias, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Erechim, 22 de outubro de 2024

**Marcos César Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**

**De acordo,**

**Edgar Radeski**  
**Diretor Presidente Substituto**



**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES**


NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
01	216	Chave não acionou o elevador.	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		Consertar a plataforma e enviar comprovante para agência.	



NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
02	234	Veículo sem as informações como valor da tarifa e telefone da AGER fixados em lugar de fácil visualização.	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		Fixar as informações no veículo e enviar comprovante para agência.	



NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
03	Diversos veículos	Plataformas com pó.	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		Efetuar limpeza continua dos equipamentos.	



NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
04	180, 184, 190, 210 e 218.	Empresa não apresentou o Laudo de Inspeção Veicular.	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		Solicitamos informações quanto a data prevista para realização da inspeção e justificativa.	

**Marcos César Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**

## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
16/10/2024	Início: 13:30 h   Término: 19:35	Rua Jerônimo Teixeira, 348 - ERECHIM-RS	Fiscalização AGER

## 2. Objetivo

Promover fiscalização regular do sistema de Transporte Coletivo Urbano

## 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Assinatura
1. Marcos César Mroczkoski	AGER	3321-6491	<i>Marcos C. Mroczkoski</i>
2. Paula Lino Caleffi	AGER	3321-6491	<i>Paula Caleffi</i>
3. <i>Eduardo Andreoli</i>	<i>CAVIA</i>		<i>Eduardo Andreoli</i>
4. <i>Emerson do Silveira</i>	<i>ETG</i>		<i>Emerson do Silveira</i>
5.			
6.			

## 4. Discussão da pauta (Água)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação dos veículos.		
b)		
c)		

## 5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

## 6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

## 7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 16/10/2024

*Marcos C. Mroczkoski*  
MARCOS CÉSAR MROCKOSKI  
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais



OFÍCIO N° 087/2024/AGER

Erechim, 08 de Outubro de 2024.

Ao Senhor  
João Alberto Batistus  
Diretor da Empresa de Transportes Gaurama Ltda.  
Erechim RS.

**Assunto: Aviso de Fiscalização dos Veículos**

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para informar a direção da empresa Gaurama, que no dia **16 de outubro de 2024 as 13:30** horas realizaremos fiscalização de rotina no sistema de transporte coletivo urbano, onde serão verificados os veículos.

Para tanto, solicitamos a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de que sejam disponibilizadas aos técnicos deste ente regulador, quando do início da fiscalização, as seguintes condições:

- 1) livre acesso às dependências desse prestador e veículos, além de liberdade para contato com as pessoas representantes das áreas a serem fiscalizadas,
- 2) fornecimento de todas as informações e documentos solicitados pelos técnicos, durante a ação fiscalizadora,
- 3) motorista habilitado que possa efetuar todos os testes necessários no veículo

Ressaltamos a necessidade de que sejam notificados os representantes desse prestador, principalmente aqueles diretamente envolvidos com os assuntos relacionados com a ação fiscalizadora, para que estejam disponíveis no período da fiscalização.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, o que poderá ser feito pelos seguintes meios de contato: e-mail: [ager@erechim.rs.gov.br](mailto:ager@erechim.rs.gov.br) ou pelo telefone (54) 3321-6491.

Atenciosamente.

**EDGAR RADESKI**  
**Diretor Presidente Substituto**





Erechim (RS), 03 de março de 2024

Senhor Engenheiro,

Anexamos os originais dos LAUDOS DE VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR, SEMESTRAIS, referentes aos veículos abaixo:


Prefixo n.º 166, Placa INJ-2760, Laudo n.º 602;  
Prefixo n.º 168, Placa INP-2441, Laudo n.º 590;  
Prefixo n.º 170, Placa INP-2470, Laudo n.º 595;  
Prefixo n.º 172, Placa INP-2462, Laudo n.º 591;  
Prefixo n.º 174, Placa INP-2505, Laudo n.º 594;  
Prefixo n.º 176, Placa INP-2494, Laudo n.º 593  
Prefixo n.º 178, Placa IOU-1054, Laudo n.º 592

**OBS:** Veículo prefixo n.º 180, Placa IPF 3076, Não foi feita vistoria. Veículo está em manutenção e não está rodando.

Desta forma, colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e apresentamos nossas cordiais

Saudações

Empresa de Transportes Gaurama Ltda  
CNPJ 89.423.768/0001-81

  
João Alberto Batistus  
Administrador

Ex.mo. Sr.  
Eng. Civil Jonathan Medeiros  
DD Gestor do Contrato  
Prefeitura Municipal de Erechim  
Nesta



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9BWRL82W39R938829**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2009**

**Nº 619**

Placa: **IQI8920**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **41P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 08/07/2024**

**VALIDADE: 08/01/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - crechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
R 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532L82W6AR058817**  
Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**

**Nº 626**

Placa: **IRH9336**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Potência: **225CV**  
Lotação: **43P**

**DATA DA INSPEÇÃO: 17/07/2024**

**VALIDADE: 17/07/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape – CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº 618**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **ISY7698**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9532L82W1BR172838**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 05/07/2024 DATA DE APROVAÇÃO: 08/07/2024 VALIDADE: 05/07/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



**INSPEL****COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**

CNPJ 08.518.416/0003-70

BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS

CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532L82W3BR172713**Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**Nº **624**Placa: **ISY8544**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **42P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 17/07/2024****VALIDADE: 17/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532L82W0BR172832**  
Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**

**Nº 614**  
Placa: **ISY7694**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Potência: **225CV**  
Lotação: **42P**

**DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2024**

**VALIDADE: 03/07/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919617.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 627

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **ITJ8005**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9532L82W2BR106508**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2011**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 19/07/2024**


**VALIDADE: 19/07/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **ITT2276**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHI - RS**  
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9532L82W5AR032936** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

**Nº 616**

**DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2024** **VALIDADE: 04/07/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919617.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br





**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR-153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO** **Nº 621**  
Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **ITT2336**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9532L82W3AR029176** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 15/07/2024** **VALIDADE: 15/07/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**

**Eng. João Carlos Espessoto**  
**CREA-RS 085354-D**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**INSPEL****COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532L82W3AR032630**Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010****Nº 623**Placa: **ITW9422**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **42P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 16/07/2024****VALIDADE: 16/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**


V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**INSPEL****COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**

CNPJ 08.518.416/0003-70

BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS

CEP 92.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532882W1AR053557**Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**Nº **620**Placa: **IUN4918**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **39P**Potência: **185CV****DATA DA INSPEÇÃO: 12/07/2024****VALIDADE: 12/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**


V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ  
08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erchim@inspesul.com.br

**INSPEL****COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL.****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Nº do Chassi: 9532G82W4DR355044

Ano de fabricação/Modelo: 2013/2013

**Nº 613**

Placa: IVQ1734

Endereço: ERECHIM - RS

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Combustível: DIESEL

Lotação: 45P

Potência: 225CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2024****VALIDADE: 03/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 12919617.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532G82W5DR355019**  
Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013**

Nº **629**  
Placa: **IVQ1726**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Potência: **225CV**  
Lotação: **45P**

**DATA DA INSPEÇÃO: 25/07/2024**

**VALIDADE: 25/07/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA Nº 12919624.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532G82W3DR354998**  
Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013**

**Nº 622**

Placa: **IVQ1727**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Lotação: **45P**  
Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 16/07/2024**

**VALIDADE: 16/07/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA Nº 12919624.**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532K82WXER400830**  
Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

**Nº 630**  
Placa: **IWJ0280**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Potência: **260CV**  
Lotação: **43P**

**DATA DA INSPEÇÃO: 02/08/2024** **VALIDADE: 02/08/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**

**Eng. João Carlos Espessoto**  
**CREA-RS 085354-D**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br**

**INSPEL****COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532K82W5ER400590**Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014****Nº 628**Placa: **IWJ0281**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **43P**Potência: **260CV****DATA DA INSPEÇÃO: 19/07/2024****VALIDADE: 19/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA Nº 12919624.**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br





**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IWJ0284**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9532K82W2ER401289** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014** Lotação: **43P** Potência: **260CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 17/07/2024** **VALIDADE: 17/07/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento      x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**

**Eng. João Carlos Espessoto**  
**CREA-RS 085354-D**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IYV1501**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **M.BENZ/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9BM382188BB787223** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 13/08/2024 DATA DE APROVAÇÃO: 13/08/2024 VALIDADE: 13/08/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Nº 611  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Placa: **INJ2760**  
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9BWRP82W76R626576** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2006** Lotação: **42P** Potência: **206CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2024** **VALIDADE: 03/01/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

- V - item em condição de funcionamento      x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo
- (V) CARROCERIA
  - (V) PÁRA-CHOQUES
  - (V) CHASSI
  - (V) SISTEMA DE FREIO
  - (V) PNEUS E RODAS
  - (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
  - (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
  - (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
  - (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
  - (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
  - (V) RETROVISORES
  - (V) BANCOS
  - (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
  - (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
  - (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
  - (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
  - (V) DIRIGIBILIDADE
  - (V) ERGONOMIA
  - (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
  - (V) INSPEÇÃO EM LINHA
  - (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
  - (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919617.**

**Eng. João Carlos Espessoto**  
**CREA-RS 085354-D**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **INP2441**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9BWRL82W57R703040** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 02/07/2024** **VALIDADE: 02/01/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919617.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇOES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS – erechim@inspesul.com.br





**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **INP2470**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9BWRL82W27R702864** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

**Nº 617**

**DATA DA INSPEÇÃO: 05/07/2024**

**VALIDADE: 05/01/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919624.**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ  
08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**INSPEL**  
**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA**  
 ORGAN. INSPEÇÃO ACRED. - INMETRO - OIA-0384/A-SV

**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
 CNPJ 08.518.416/0003-70  
 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
 CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
 TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Nº 609  
 Placa: **INP2462**  
 CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
 Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
 Nº do Chassi: **9BWRL82W27R702850** Combustível: **DIESEL**  
 Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 02/07/2024** **VALIDADE: 02/01/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

- V - item em condição de funcionamento
- x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo
- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919617.**

*[Handwritten Signature]*

**Eng. João Carlos Espessoto**  
**CREA-RS 085354-D**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br**

**INSPEL****COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9BWRL82W67R702589**Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007****Nº 610**Placa: **INP2505**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **43P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 02/07/2024****VALIDADE: 02/01/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**


V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA Nº 12919617.**  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **INP2494**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9BWRL82W67R702706** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **43P** Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2024**

**VALIDADE: 03/01/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919617.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br





**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9BWRL82W38R814655**

Ano de fabricação/Modelo: **2007/2008**

**Nº 607**

Placa: **IOU1054**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **44P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 02/07/2024**

**VALIDADE: 02/01/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919617.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IQD0483**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9BWRL82W89R941239** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2009/2009** Lotação: **41P** Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2024**

**VALIDADE: 03/01/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919617.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - crechim@inspesul.com.br

Erechim (RS), 15 de outubro de 2024


Senhor Engenheiro,

Anexamos os originais dos LAUDOS DE VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR, referentes aos veículos abaixo:


Prefixo n.º 186, Placa IQI-8909, Laudo n.º 642;  
Prefixo n.º 222, Placa IWJ-0283, Laudo n.º 653;  
Prefixo n.º 228, Placa IYT-4982, Laudo n.º 649;  
Prefixo n.º 230, Placa IYT-4996, Laudo n.º 644;  
Prefixo n.º 232, Placa IYT-5088, Laudo n.º 643;  
Prefixo n.º 234, Placa IYT-5095, Laudo n.º 641,  
Prefixo n.º 236, Placa IYT-5146, Laudo n.º 648,  
Prefixo n.º 238, Placa IYU-3905, Laudo n.º 650,  
Prefixo n.º 240, Placa IYU-3879, Laudo n.º 645,  
Prefixo n.º 242, Placa IYU-3798, Laudo n.º 640;  
Prefixo n.º 244, Placa IYU-3846, Laudo n.º 651;  
Prefixo n.º 246, Placa IYU-3817, Laudo n.º 647;  
Prefixo n.º 248, Placa IYU-3783, Laudo n.º 646;  
Prefixo n.º 250, Placa IYU-3841, Laudo n.º 652;  
Prefixo n.º 252, Placa IYU-3887, Laudo n.º 654;  
Prefixo n.º 254, Placa IYU-3868, Laudo n.º 639;

Desta forma, colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e apresentamos nossas cordiais

Saudações

  
João Alberto Batistus  
Administrador

Ex.mo. Sr.  
Eng. Civil Jonathan Medeiros  
DD Gestor do Contrato  
Prefeitura Municipal de Erechim  
Nesta

*Recebido  
28/10/24*  




**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532L82W6AR001677**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2010**

**Nº 642**

Placa: **IQI8909**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **41P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2024**

**VALIDADE: 09/03/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br





**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W2ER400725**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

**Nº 653**

Placa: **IWJ0283**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **43P**

Potência: **260CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 12/09/2024**

**VALIDADE: 12/09/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - [erchlim@inspesul.com.br](mailto:erchlim@inspesul.com.br)



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IYT4982**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9532K82W5KR907405** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

Nº 649

**DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2024**

**VALIDADE: 11/09/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
ER 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532K82W4KR907475**  
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº **644**  
Placa: **IYT4996**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Potência: **256CV**  
Lotação: **45P**

**DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2024**

**VALIDADE: 10/09/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532K82W4KR907413**  
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

**Nº 643**

Placa: **IYT5088**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Potência: **256CV**  
Lotação: **45P**

**DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2024** **VALIDADE: 09/09/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br





**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IYT5095**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9532K82W5KR907484** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

Nº 641

**DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2024**

**VALIDADE: 09/09/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇOES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IYT5146**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9532K82W6KR907459** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

Nº 648

**DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2024**

**VALIDADE: 10/09/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W9KR908198**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

**Nº 650**

Placa: **IYU3905**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2024**

**VALIDADE: 11/09/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

  
Eng. João Carlos Espesoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532K82W9KR907990**  
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

**Nº 645**

Placa: **IYU3879**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Potência: **256CV**  
Lotação: **45P**

**DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2024**

**VALIDADE: 10/09/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br





**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532K82W6KR908207**  
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

**Nº 640**  
Placa: **IYU3798**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Potência: **256CV**  
Lotação: **45P**

**DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2024** **VALIDADE: 09/09/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**INSPEsul****COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532K82W6KR908286**Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019****Nº 651**Placa: **IYU3846**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **45P**Potência: **256CV****DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2024****VALIDADE: 11/09/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS


(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEsul – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W8KR908211**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

**Nº 647**

Placa: **IYU3817**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2024**

**VALIDADE: 10/09/2025**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IYU3783**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSEIRO/ONIBUS**  
Nº do Chassi: **9532K82W6KR908191** Combustível: **DIESEL**  
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2024** **VALIDADE: 10/09/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

Eng. João Carlos Espesoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape – CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**INSPEL****COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532K82W1KR908289**Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**Nº **652**Placa: **IYU3841**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **45P**Potência: **256CV****DATA DA INSPEÇÃO: 12/09/2024****VALIDADE: 12/09/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532K82W1KR908292**  
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

**Nº 654**

Placa: **IYU3887**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Lotação: **45P** Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 19/09/2024**

**VALIDADE: 19/09/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

**Eng. João Carlos Espessoto**  
**CREA-RS 085354-D**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**INSPESUL – BENTO INSPEÇOES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**  
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**  
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**  
Nº do Chassi: **9532K82W0KR908204**  
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

**Nº 639**

Placa: **IYU3868**  
Endereço: **ERECHIM - RS**  
Espécie/Tipo: **PASSEGEIRO/ONIBUS**  
Combustível: **DIESEL**  
Potência: **256CV**  
Lotação: **45P**

**DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2024**

**VALIDADE: 09/09/2025**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919634.**

**Eng. João Carlos Espessoto**  
**CREA-RS 085354-D**

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br**